

D 作業報告書

お得意様	安達苗村 様			ご承認印
住所	富山県			安達
TEL		署名		様
機種型式	WD-150	丸造	号機	1095 回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	IHZ バウラ 様			ご担当者
				14080148

ご依頼内容・現象	エラ-NV19
原因	バキューム管が水位センサーに つかかっていた (設備動作)
処置	試運転 動作、漏れチェック完了

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 06 月 30 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 対象外 (摘要✓)
サービス形態	1 準常駐	2 スタッフ	3 CM	医療機器	3 区分	特注 非特注
作業区分	00 製品検査	10 納入検査	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC
						80 アフター
						90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 0.5 H× / 名× 7500 円	3750
3	派遣料 1.5 X / 名× 1000 円	11000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

サービス担当者	金沢SC	実施者	木下
TEL	-		

メモ

待記事項

①管理No 785585

②作業日 20 17 06 30

③Uコード 07 06 24 21 14

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No 19 08 01 88

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 82 - 601 - 3

⑨実施SC 61

⑩技術者 210

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料金内訳	
⑬A	部品代
⑭A	技術料等 14750
⑮	
⑯	税別合計金額 14750
B	消費税 1180
ご請求金額 ¥ 15930	
納品書No 2705	