

点検・修理報告書

管理 No. 20180967
発行日: 2018 年 12 月 3 日

機種/型式	ウォッシャー・ディスプレイインテグター WD-156		
作業年月日	2018 年 12 月 3 日		作業時間: Hr
顧客名	古市歯科医院 様	TEL:	
所在地	香川県高松市竹原町 3-12	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 2 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13090014	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
槽内温度低下 エア-16			
原因			
ハンドピースラック ゴムブリッシュの取付け不良			
処置、作業内容			
ゴムブリッシュ 取付け変更 槽内温度ヒータ清掃 温度センサー清掃			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

高松市竹原町2丁目5番6号
医療法人社団 明恵会
古市歯科医院
ご署名 理事長 古市 貴 留 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	小山