

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日: 2018 年 12 月 4 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2018 年 11 月 29 日		作業時間: Hr
顧客名	コープおおさか病院 歯科口腔外科	様	TEL: 06-6914-1100
所在地	大阪府大阪市鶴見区鶴見 3-6-22		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090181	運転回数: 3390
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー 30: 缶体真空異常 (乾燥時)		
原因		
真空ポンプ内のゴミ詰まりにより、真空ポンプの性能が維持できなくなった。		
処置、作業内容		
真空ポンプ内の清掃と、給水タンク、排水タンクの清掃を実施。		
特記事項		
滅菌物は滅菌パックした状態で滅菌するようお願いします。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

	1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
		技 術 料	
		出 張 料	
		合計	大阪府大阪市鶴見区 12-6-22

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

生活協同組合ヘルスコープおおさか
コープおおさか病院歯科
TEL (06) 6914-1107

ご署名 歯科医師 結城 徳之 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

宇田