

点検・修理報告書

管理 No. 20180920

発行日: 年 月 日

機種/型式			
作業年月日	2018 年 9 月 6 日		作業時間: Hr
顧客名	田中齒科 様	TEL:	
所在地	兵庫県尼崎市塚口町4-12-9	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100219	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エアー12 ドアセンサー異常

原因

コンデンサーの容量低下のため

処置、作業内容

コンデンサーを強化してコンデンサーに交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	コンデンサー		/		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 9 月 20 日

ご署名 田 中 壯 憲

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者