

点検・修理報告書

管理 No. 20181149
発行日: 2018 年 12 月 12 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2018 年 12 月 4 日		作業時間: Hr
顧客名	まとは歯科 様	TEL:	
所在地	大阪府豊中市庄内東町1-7-13		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 6 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100057	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー30缶体真空異常			
エラー31缶内加圧異常			
原因			
真空ポンプの能力低下			
処置、作業内容			
真空ポンプ内の清掃			
缶内圧力センサーの交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
ご署名 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

印