

点検・修理報告書

管理 No. 2018. 09. 05

発行日: 2018年 09月 05日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 9 月 5 日 作業時間: 8 Hr
顧客名	はつおか歯科 様
所在地	奈良県
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100162	運転回数: 741	タッチパネルVer. 01. 08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① ドアロック異常			
原因			
① ドア閉時強い衝撃で閉められている為、ドアセンサーステイが変形しセンサー検知できない状態			
処置、作業内容			
ドアセンサーステイの強化。			
特記事項			
洗浄槽内のフィルターの定期的な清掃をお願いします。			
ドアの開閉には注意をお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアセンサーステイ改造		1	有償	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		
			〒636-0343 奈良県磯城郡田原本町薬庄458-7		
			はつおか歯科		
			院長 初岡 和樹		
			TEL 0744-32-2405 FAX 0744-32-2472		
			ご署名		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
'18/09/05	'18/09/05