

点検・修理報告書

管理 No. 20190224

発行日: 2019 年 2 月 25 日

機種/型式	クラスBオートクレープ IC Clave		
作業年月日	2019 年 2 月 6 日		作業時間: Hr
顧客名	本町御堂歯科	様	TEL:
所在地	大阪府大阪市中央区本町3-5-7		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 11 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100372	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー12 ドアセンサー異常 エア-14 真空時間オーバー異常			
原因			
コンデンサ容量不足 真空ポンプ性能不良			
処置、作業内容			
コンデンサ交換 真空ポンプ交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名


印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者



小柳