

点検・修理報告書

管理 No. 20181122

発行日: 年 月 日

機種/型式	ICクレーブ		
作業年月日	2018 年 11 月 22 日		作業時間: Hr
顧客名	すがしま歯科クリニック 様	TEL: 0798-38-8739	
所在地	兵庫県西宮市浜松原2-1-1 1階	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100098	運転回数: 2601回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー14 真空時間オーバー異常			
原因			
・圧力センサーの故障			
処置、作業内容			
・圧力センサーを新品交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー				
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技術料

出張料

〒662-0923 兵庫県西宮市浜松原町21-1

すがしま歯科
TEL(FAX):0798-38-8739

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者