

点検・修理報告書

管理 No. 2018. 12. 07

発行日: 2018年 12月 07日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 12 月 7 日 作業時間: 5 Hr
顧客名	すがしま歯科医院 様
所在地	兵庫県西宮市浜松原町21-1
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100111	運転回数: 1450	タッチパネル Ver. 01. 08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 本体内部より異臭			
原因			
① 乾燥空気ラインジョイント亀裂による水漏れ			
処置、作業内容			
① 乾燥空気ラインジョイント交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	エア-L型ジョイントA温風		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒662-0923 兵庫県西宮市浜松原町21-1

すがしま歯科

TEL(FAX) 0798-38-8739

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者 富田	作業者 桐野 18/12/07
-------------	-----------------------