

点検・修理報告書

管理 No. 20190418

発行日: 年 月 日

機種/型式	ICクレーブ		
作業年月日	2019 年 4 月 19 日		作業時間: Hr
顧客名	平成野田クリニック	様	TEL:
所在地	大阪府大阪市福島区吉野1-22-18		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100163	運転回数: 676回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー12 ドアセンサ異常			
原因			
・ロックピンの動作不良			
処置、作業内容			
・ロックピンを交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ロックピン		1 個		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 4 月 19 日

ご署名 野田 万伸



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者



11 柳