

点検・修理報告書

管理 No. 20191015
発行日: 2019年 6 月 5 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 5 月 27 日		作業時間: Hr
顧客名	S i K i デンタルクリニック 様		TEL:
所在地	滋賀県湖南市岩根字徳行4580番地 イオンタウン湖南		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 11 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070128	運転回数: 5034
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー 3 0 缶体真空異常		
原因		
給水タンクの清掃不良により水が蒸気発生器に入って行かなかったため 蒸気発生器が高温になり、蒸気が缶体内に多く送り込まれ 缶体内の真空を維持できなかったため		
処置、作業内容		
・給水タンク、排水タンクの清掃 ・給水電磁ポンプのストレーナの清掃		
特記事項		
給水タンクは定期的な清掃をお願いします。(1週間に1回)		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 6 月 6 日

ご署名 室谷式 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

