

# 点検・修理報告書

管理 No. 20196890  
発行日: 2019年 11月 6日

機種/型式	ウォッシャーディスインエクター WD-150		
作業年月日	2019年 10月 30日	作業時間:	Hr
顧客名	はびねす歯科石橋駅前クリニック	様	TEL:
所在地	大阪府池田市石橋1-13-1	2F	ご担当
販売店			ご担当
納入年月日	2014年 8月 6日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 14060075	運転回数: 4469 回	運転回数リセット: <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施
------	----------------	--------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

施設側漏電ブレーカーが落ちる

原因

排水センサーブロックから水漏れが発生し漏電が発生した。

処置、作業内容

排水センサーブロックの交換


特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償		部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

2019年 11月 7日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 

修理業者	株式会社IHアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL: 086-944-6528 FAX: 086-942-9030	責任技術者	作業者
		