

点検・修理報告書

管理 No. 19235

発行日: 2020年 3月 18日

		BC-17	
作業年月日	2020 年 3 月 16 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	まとは歯科 様		TEL:
所在地	大阪府豊中市庄内東町1-7-13		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100057	運転回数:	タッチパネルVer. CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・扉が開かない。			
原因			
・ハンドルレバーのクラッチがずれており、本体のフックに引っかかって開かなくなっておりました。			
処置、作業内容			
・クラッチの調整を実施しました。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 3月 19日
まとは歯科

ご署名 院長

的場保典

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
20/03/18	20/03/18	20/03/18