

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日: 2020/6/1

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2020 年 5 月 13 日		作業時間: Hr
顧客名	ひぐち歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	大阪府茨木市別院町3-34 サンワビル2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14080147	運転回数: 3780
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー13 温度センサー異常

原因

温度センサーの故障

処置、作業内容

温度センサーの交換

各部点検・運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 6 月 2 日

ご署名



印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '20/05/13 菊池	サービス '20/05/13 富田	サービス '20/05/13 安田