

点検・修理報告書

管理 No. QM02-03
発行日: 2020 年 1 月 15 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 12 月 27 日		作業時間: 4 Hr
顧客名	てらさか歯科医院 様		TEL: 0893-59-3511
所在地	愛媛県大洲市長浜甲405-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 2 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070116	運転回数:
------	----------------	-------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー3 機器内漏水エラーが発生した。

原因

・疲労によりL型ジョイントにクラックが入っておりました。

・ホースバンドが緩み、漏れておりました。



処置、作業内容

・L型ジョイントを交換いたしました。

・ホースバンドを増し締めしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	L型ジョイント		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
てらさか歯科医院
院長 寺坂 弘 印
ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証 59-35	責任技術者 50-3	作業者
菊池	富田	安田
20/01/15	20/01/15	20/01/15