

点検・修理報告書

管理 No. QM02-04
発行日: 2020年 1 月 17 日

機種/型式	B C 1 7				
作業年月日	2019 年 12 月 20 日			作業時間: 8 Hr	
顧客名	サンスター歯科診療所 様			TEL:	
所在地	大阪府豊中市新千里東町1-1-3 SENRITOよみうり3F			ご担当 様	
販売店				ご担当 様	
納入年月日	2015 年 6 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐		付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号: 14090194	運転回数: 4064			
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・エラー30 真空エラーが発生した。					
・SDカードライトプロテクトエラーが発生した。					
原因					
・真空ポンプの起動性が悪くなっていました。					
・SDカードが故障していました。					
処置、作業内容					
・真空ポンプを新品交換いたしました。					
・SDカードを新品交換いたしました。					
特記事項					
・ドア調整いたしました。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SDカード		1		
2	真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
2020年 1 月 21 日					
ご署名 野田 めぐみ 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/01/17 池	富 '20/01/17 田	安 '20/01/17 田