

## 点検・修理報告書

管理 No. 20173

発行日: 2020年8月26日

|                      |                                                                                                                                   |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| クラスBオートクレープ IC Clave |                                                                                                                                   |            |            |
| 作業年月日                | 2020/8/24                                                                                                                         |            | 作業時間: 8 Hr |
| 顧客名                  | 歯科並木町歯科クリニック 様                                                                                                                    |            | TEL:       |
| 所在地                  | 石川県金沢市並木町2-10 浅の川ハイム1F                                                                                                            |            | ご担当 様      |
| 販売店                  | 株式会社モリタ大阪本社                                                                                                                       |            | ご担当 様      |
| 納入年月日                | 2018 年 4 月 9 日                                                                                                                    | 保証期間 内画 外画 | 付属品        |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |            |            |
| 出張・引取                | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |            |            |

|                                  |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 装置情報                             | 製造番号: 100320 | 運転回数: 483回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                  |              |            |
| ・エラー18 減速異常が発生した。                |              |            |
| ・エラー30 缶内圧力異常が発生した。              |              |            |
| 原因                               |              |            |
| ・安全弁から少しリークがありました。               |              |            |
| ・基板上の温度調整が少しずれておりました。            |              |            |
| 処置、作業内容                          |              |            |
| ・安全弁を新品交換しました。                   |              |            |
| ・制御基板を新品交換いたしました。                |              |            |
| 特記事項                             |              |            |
| ・不具合箇所以外についても、最新のバージョンに変更いたしました。 |              |            |

|   | 交換部品名称 | 部品コード | 数量          | 単価     | 小計 |
|---|--------|-------|-------------|--------|----|
| 1 | 安全弁    |       | 1           |        |    |
| 2 | 制御基板   |       | 1           |        |    |
| 3 | その他部品  |       | 一式          |        |    |
| 4 |        |       |             |        |    |
| 5 |        |       |             |        |    |
| 6 |        |       |             |        |    |
| 7 |        |       |             |        |    |
|   |        |       | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |
|   |        |       |             | 技術料    |    |
|   |        |       |             | 出張料    |    |
|   |        |       |             | 合計     |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 8 月 31 日

ご署名

新田 昭



修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 品証                     | 責任技術者                  | 作業者                    |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 新田 昭<br>'20/08/25<br>池 | 富田 昭<br>'20/08/25<br>田 | 三宅 昭<br>'20/08/25<br>宅 |