

点検・修理報告書

管理 No. 20199
発行日: 2020年9月2日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/8/31 作業時間: 8 Hr
顧客名	みやざき歯科 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100400	運転回数: 470回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー26 停電異常が発生した。		
原因 ・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。 ・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。		
処置、作業内容 ・サーキットプロテクタを新品交換しました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 サーマイトプロテクタ		2		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
 BMS-Test 		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技術料	
			出張料	
			合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 9月 24日

ご署名



修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20.09.02	20.09.02	20.09.02