

点検・修理報告書

管理 No.

発行日:

2020 年 4 月 20 日
2019 年 月 日

2020 年 4 月 20 日		ウォッシャーディスイネクター WD-150	
作業年月日	2019 年 4 月 20 日	作業時間:	Hr
顧客名	ムニ歯科 様	TEL:	
所在地	梶屋川市	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14060094	運転回数: 2033	タッチパネル Ver. CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エアー 3 機器内漏水			
原因			
排水センサーブロックからの水漏れ			
処置、作業内容			
排水センサーブロックの交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
医療法人 ムニ歯科

ご署名 理事長 矢 尾 夕美子
TEL: 072-240-1813 FAX: 072-240-1814

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者 小 山