

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 11 月 19 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2020 年 11 月 19 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	ムーミン歯科 様		TEL：
所在地	大阪府寝屋川市緑町18-13		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 10 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14070117	運転回数：6791
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 真空工程中真空エラー		
原因		
・真空ポンプの老朽による真空時間がオーバーしてエラーが出ていました。		
処置、作業内容		
・真空ポンプ交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年11月28日

寝屋川市緑町18番13号

ご署名 TEL 072-834-2401



修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

FA 品証 72-8 責任技術者 02 作業者	環境PJサービス 20/11/19 富田	環境PJサービス 20/11/19 安田
-------------------------	----------------------------	----------------------------