

点検・修理報告書

管理 No. 20335
発行日: 2021年2月9日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021/2/8 作業時間: 8 Hr
顧客名	いずい歯科クリニック 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100344	運転回数: 1798回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー25 圧力センサ故障が発生した。		
原因		
・圧力センサーが故障しておりました。		
処置、作業内容		
・圧力センサーを交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2	缶体ヒーター		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 2月 10日
 ご署名 泉井 小波 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	中山
'21/02/09	'21/02/09	'21/02/09