

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2021/1/14

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2021 年 1 月 14 日		作業時間: 3 Hr
顧客名	ムーミン歯科 様	TEL:	
所在地	大阪府寝屋川市緑町18-13	ご担当 様	
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 10 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070117	運転回数: 6791
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー10 蒸気発生器高温異常		
原因 ・給水電磁ポンプ内のストレーナの目詰まり		
処置、作業内容 ・給水電磁ポンプ内のストレーナを交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

医療法人 年 ムーミン 歯科
理事長 矢 尾 夕 美 子
ご署名 寝 川 市 緑 町 1 8 番 1 3 号
TEL: 072-834-2401 FAX: 072-834-2410 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/01/15 菊池	サービスG '21/01/15 富田	サービスG '21/01/15 安田