

点検・修理報告書

管理 No. 20210158
発行日: 2021/2/24

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2021 年 2 月 24 日		作業時間: Hr
顧客名	Sikiデンタルクリニック 様	TEL:	
所在地	滋賀県湖南市岩根 イオンタウン湖南	ご担当	様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 11 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14070128	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ドアが 開 かない			
原因			
ドアハントルの故障 (破損)			
処置、作業内容			
ドアハントル 交換			
特記事項			
保守点検の実施をお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
定期メンテナンス 2954 ドアハントル 1753 1台 交換		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 2 月 24 日

滋賀県湖南市岩根4580
〒520-3252 TEL0748-76-1182

ご署名 Sikiデンタルクリニック 院長中村式音



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		小 ハ