

# 点検・修理報告書

管理 No. 20582  
発行日: 2021年3月15日

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                                                                                     |
| 作業年月日                | 2021/3/15 作業時間: 8 Hr                                                                                |
| 顧客名                  | 中村歯科 様                                                                                              |
| 所在地                  | TEL: 様                                                                                              |
| 販売店                  | ご担当 様                                                                                               |
| 納入年月日                | 年 10 月 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品                                                                           |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |
| 出張・引取                | 修理 ■ 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>     |

|                                      |              |             |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 装置情報                                 | 製造番号: 100229 | 運転回数: 1754回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                      |              |             |
| ・エラー16 蒸気注入異常が発生した。                  |              |             |
| ・エラー18 滅菌異常が発生した。                    |              |             |
| 原因                                   |              |             |
| ・蒸気弁の動作不良が確認されました。                   |              |             |
| 缶体に蒸気が正常に注入されないために、本不具合が発生したと考えられます。 |              |             |
| 処置、作業内容                              |              |             |
| ・蒸気弁を新品交換いたしました。                     |              |             |
| 特記事項                                 |              |             |
| ・圧力センサも交換させていただきました。                 |              |             |

|   | 交換部品名称 | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|--------|-------------|--------|----|----|
| 1 | 蒸気弁    |             | 1      |    |    |
| 2 | 圧力センサ  |             | 1      |    |    |
| 3 |        |             |        |    |    |
| 4 |        |             |        |    |    |
| 5 |        |             |        |    |    |
| 6 |        |             |        |    |    |
| 7 |        |             |        |    |    |
|   |        | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |        |             | 技術料    |    |    |
|   |        |             | 出張料    |    |    |
|   |        |             |        |    |    |
|   |        |             | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2021 年 3 月 15 日



修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 品証       | 責任技術者    | 作業者      |
|----------|----------|----------|
| 菊池       | 富田       | 三宅       |
| 21/03/15 | 21/03/15 | 21/03/15 |