


点検・修理報告書

管理 No. 210369
発行日：2021 年 8 月 31 日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2021 年 8 月 2 日		作業時間： 4 Hr
顧客名	西川歯科医院 様		TEL： 06-6385-2270
所在地	大阪府吹田市千里山西 1-40-8		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 1 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070136	運転回数： 3219
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー10 蒸気発生器内高温異常		
原因 ・ 給排水タンク内汚れて供給水が送られなくなりエラーが発生		
処置、作業内容 ・ 給排水タンク清掃 ・ 給水ポンプフィルター清掃 ・ タンクキャップ交換  		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水タンクキャップ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 6 日
ご署名 中野 要日里 (中野)

株式会社 IHI物流産業システム
修理業者
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/08/17 菊池	富 '21/08/03 田	安 '21/08/03 田