

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

2024年10月22日

お客様	名称 サンスター歯科診療所	製造番号 14090194	点検 実施日 2021年10月18日	ご承認 印 #P
	住所 大阪府豊中市千里東町1-1-3	運転回数 1424/1000	点検 実施者 IHI物流産業システム	
	納入場所	サービス形態 定期メンテナンス	モリタ担当 モリタ 大阪本社	

計装(安全)

- ☐ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☐ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☐ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☐ フック取付け状態・動作確認
- ☐ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☐ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☐ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☐ フック検出ユニット動作確認
- ☐ ドアロックユニット動作確認
- ☐ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☐ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☐ 減菌温度センサの汚れ
- ☐ 網カゴの破損・汚れ
- ☐ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☐ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☐ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☐ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☐ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☐ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☐ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☐ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☐ ストレーナーの汚れ
- ☐ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☐ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☐ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☐ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☐ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☐ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☐ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☐ フランジパッキン漏れ
- ☐ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☐ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☐ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☐ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☐ 水漏れ・異常音の確認
- ☐ 真空到達度

給水タンク

- ☐ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☐ 下部給水弁の漏れ
- ☐ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☐ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☐ タンクの汚れ・漏れ
- ☐ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☐ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☐ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☐ 電源スイッチの作動状態
- ☐ 行程表示LEDの点灯
- ☐ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☐ 各基板のコネクター緩み確認
- ☐ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☐ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☐ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☐ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内(現地設置時)
- ☐ アジャスタフットの緩み・設置状態(現地設置)
- ☐ キズ・汚れ
- ☐ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☐ 運転プログラムの確認
- ☐ 入力・出力確認
- ☐ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☐ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☐ エアーフィルターのみ取り、汚れ

性能評価

- ☐ ケミカルインジケータによる判定
- ☐ リークチェック

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認

合格 不合格

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHI物流産業システム

環境ソリューションBU サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

点検・修理報告書

管理 No. 210465
発行日：2021 年 10 月 20 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2021 年 10 月 18 日		作業時間： 6 Hr
顧客名	サンスター歯科診療所 様		TEL： 06-6834-1582
所在地	大阪府豊中市新千里東町1-1-3 SENRITOよみうり3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 6 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090194	運転回数： 1424
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26 滅菌温度低温異常		
原因		
・缶内圧カススイッチの故障によるエラー		
・給水タンクキャップパッキン劣化		
処置、作業内容		
・圧カススイッチ交換と給排水タンク清掃・給水ポンプ清掃		
・定期メンテナンス実施		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧カススイッチ		1		
2	タンクキャップ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 22 日

ご署名 井上 怜奈 印

修理業者 株式会社 IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
'21/10/20	'21/10/18	'21/10/18