

点検・修理報告書

管理 No. 210710
発行日：2021 年 10 月 26 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2021 年 10 月 26 日		作業時間： 6 Hr
顧客名	西川歯科医院 様	TEL： 06-6385-2270	
所在地	大阪府吹田市千里山西1-40-8	ご担当 様	
販売店	尾崎歯材(株)	ご担当 様	
納入年月日	2015 年 1 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070136	運転回数： 3281
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・機体下部水漏れ		
原因		
・前面のアジャスターが下がっており本体が前傾に近い状態になっていました（本来は前面が上がり後傾）		
・排水コネクターからの水漏れ		
処置、作業内容		
・全面をアジャスト調整で5mm上昇して運転確認		
・排水コネクター取り外し異物除去と内部清掃		
特記事項		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 () 日

ご署名

田中



修理業者
株式会社 IHI物流産業システム
環境ソリューションBUサービスGr
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
'21/10/29	'21/10/26	'21/10/25