

点検・修理報告書

管理 No. 20949
発行日: 2021/4/16

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2021年4月13日		作業時間: 8 Hr
顧客名	松木歯科医院 様		TEL: 088-823-0018
所在地	高知県高知市愛宕町4-13-4		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100142	運転回数:	
------	--------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・お客様の配電盤のブレーカが落ちた。

原因

・水漏れが2か所確認されました。

①レギュレータに接続されているゴムホースに亀裂が入っていました。

②ドアパッキンから漏れておりました。

水漏れにより、漏電したと考えられます。

処置、作業内容

・ゴムホースを交換いたしました。

・ドアの締め付け圧を調整いたしました。ドアパッキンも劣化しておりましたので、交換しました。

特記事項

・カム1, 2を交換いたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	カム1		1		
2	カム2		1		
3	ドアパッキン		1		
4	ゴムホース		1		
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 5 月 25 日

ご署名 松木 宏夏 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
21/04/16	21/04/16	21/04/16