

点検・修理報告書

管理 No. 210437

発行日: 2021年5月20日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年5月14日 作業時間: 8 Hr
顧客名	春田歯科医院 様 TEL: 06-6655-3640
所在地	大阪府阿倍野区阿倍野筋4-18-4 昭和グランドハイツアベノ1F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2020 年 12 月 25 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300107	運転回数: 41回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー11 蒸気発生器高温異常が発生した。		
・エラー23 蒸気温度センサー故障が発生した。		
原因		
・蒸気温度センサーの故障により、エラー23が発生したと考えられます。		
・蒸気温度センサーの故障により、蒸気発生器の温度が上昇し、エラー11が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気温度センサーを交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 5 月 31 日

ご署名 春田 康彦 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 21/05/20 池	富 21/05/20 田	中 21/05/20 山