

点検・修理報告書

管理 No. 210886

発行日: 2021年12月7日

IC Clave			
作業年月日	2021年12月2日		作業時間: 8 Hr
顧客名	耳原歯科診療所 様		TEL:
所在地	大阪府堺市堺区大仙西町6-184-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2020 年 9 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300078	運転回数: 1842 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・扉部から不定期で茶色の水が出てくる。		
原因		
・扉のパッキンを取り付けている円盤状のプレートに腐食が確認されました。ステンレスなので腐食しない材料なのですが、溶接箇所から腐食が進行しておりました。茶色の物質は錆です。		
処置、作業内容		
・円盤状のプレートを交換いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 ☐ 2.無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 15 日

ご署名 申林 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
'21/12/07	'21/12/07	'21/12/07