

点検・修理報告書

管理 No. 210xxx
発行日: 2021年7月19日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年7月14日 作業時間: 8 Hr
顧客名	春田歯科医院 様 TEL:
所在地	大阪府阿倍野区阿倍野筋4-18-4 昭和グランドハイツアベノ1F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2020 年 12 月 25 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300107	運転回数: 54回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
・エラー11 蒸気発生器高温異常が発生した。		
原因		
・圧力センサーの故障により、圧力値を正確に検知できず、エラー12が発生したと考えられます。		
・エラー12発生により、蒸気発生器の蒸気を排蒸したときに、水量が減ったことにより、エラー11が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・圧力センサーを交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 8 月 6 日

ご署名

春田 泰彦



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	瀬崎
'21/07/19	'21/07/19	'21/07/19