

点検・修理報告書

管理 No. 3212588

発行日: 2021年9月15日

	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2021/9/15	作業時間: 8 Hr	
顧客名	たいしょう生協歯科	TEL:	
所在地	大阪府大正区千鳥1-20-12	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2020 年 5 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100499	運転回数: 2057回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー14 真空時間オーバー異常		
原因		
真空ポンプのダイヤフラムが破損し、真空工程で時間がかかりエラーが発生していた。		
処置、作業内容		
真空ポンプ、圧力センサ交換		
特記事項		
ドアパッキン交換		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	圧力センサ		1		
3	ドアパッキン		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

P3 年 9 月 22 日

ご署名

たいしょう生協歯科



修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	瀬崎
'21/09/15	'21/09/15	'21/09/15