

点検・修理報告書

管理 No. 210538
発行日：2021 年 10 月 8 日

機種/型式	BC17		
作業年月日	2021 年 10 月 5 日		作業時間： 6 Hr
顧客名	西川歯科医院 様		TEL： 06-6385-2270
所在地	大阪府吹田市千里山西1-40-8		ご担当 様
販売店	尾崎齒材(株)		ご担当 様
納入年月日	2015 年 1 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070136	運転回数： 3281
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ 水漏れ（ドア周辺）		
・ 缶内圧力センサー故障		
原因		
・ 扉レバーの止めネジの緩み、ドアパッキン異物付着等での漏れ		
・ 圧力センサーの端子圧着不良想定されます。		
処置、作業内容		
・ 扉レバー増し締め、扉調整、パッキン清掃等		
・ 圧力センサー端子圧着手直し		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2021 年 10 月 12 日

田中



修理業者

株式会社 IHI物流産業システム
環境ソリューションBUサービスGr
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/10/07 池	富 '21/10/06 田	安 '21/10/05 田