

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

年 月 日

お客様	名称 とやま歯科	製造番号 14070126	点検 実施日 2021.11.26	ご承認 印 山 根
	住所 金沢市窪5-550	運転回数 4365	点検 実施者 エム・ササキ 川村	
	納入場所	サービス形態 点検	モリタ担当 矢野	

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の動作状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の動作状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の動作状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の動作状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの動作状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの動作状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の動作状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの動作状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの動作状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの動作状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの動作状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1
アンキモーター	1

株式会社IHI物流産業システム

環境ソリューションBU サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

業者控用

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合わせは左上の管理No.にてお願いします。

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	5958	作業日/納入日	2021/11/26(金)	ご依頼日/受付	
お得意様	とみやま歯科 様			ご依頼者	様
住所	石川県金沢市窪5-550			室名	
TEL	076-280-5550			保守契約	
実施センター	金沢SC	TEL	076-223-4456	作業者	川村力
同行		同行		同行	

メーカー	IHI 物流産業システム	型式	BC-17-		
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
		製造番号	14070126	運転回数	4365 回

機器2型式		製造番号		機器3型式		製造番号	
機器4型式		製造番号		機器5型式		製造番号	

作業区分	点検(既存)	完了・継続	完了	継続	有料・無料	有料	無料
------	--------	-------	----	----	-------	----	----

請求先	株式会社 IHI 物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No.	

連絡事項	
------	--

ご依頼内容・現象	定期点検	原因	
	エラーNo・コード		

処置	☒ 部品交換	☐ 各部増締	同上 別紙点検表提出 消耗部品交換 タンクキャップ破損の為交換
	☒ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☒ 動作確認	☐ 設定・PG確認	
	☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☒ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	T00102600	給水タンクキャップ 組	1.00	6,200	6,200		
	T00100460	ドアパッキン	1.00	4,600	4,600		

作業費用	点検料	平日	20,000 円	合計	部品合計	10,800 円
	技術料	H X 名 X 円 =	円		作業合計	25,000 円
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 20 km X 回 =	2,000 円			円
			円			円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			
	諸経費		3,000 円		税別合計金額	35,800 円
			円		消費税(10%)	3,580 円
			円		ご請求額	39,380 円
			円			
			円			

お客様への伝言	
---------	--

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
川村	富山			

納品書No.