

点検・修理報告書

管理 No. 210804
発行日: 2021年12月1日

IC Clave			
作業年月日	2021年11月26日		作業時間: 8 Hr
顧客名	平井歯科医院 様		TEL: 072-846-8841
所在地	大阪府枚方市山之西町32-11		ご担当 様
販売店	マルミ 歯科商店大阪支店		ご担当 秋山 様
納入年月日	2020 年 12 月 1 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300101	運転回数: 575回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 2 ドアセンサー異常が発生した。		
原因		
・ドアロック機構のセンサーの調整がずれていたために、エラー 1 2 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
ドアロック機構のセンサー位置を再調整いたしました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		
・蒸気発生器温度センサーを交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器温度センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 6 日

ご署名 平井 桜

印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	瀬崎
'21/12/01	'21/12/01	'21/12/01