

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-29634

No. 120123

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	東京都葛飾区立石5-1-9		機番	001239
環営	ユーザー名	平成立石病院 様（総合点検契約）		納入日	平成18年11月21日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成23年12月6日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成24年1月12日
計	3				

修理依頼・苦情内容

エラー4（水位レベルセンサ異常）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

水位センサの検知感度が低下してエラー4が発生しました。
この修理の他に総合点検契約に基づき、性能劣化した部品を交換しました。

交換済み部品一式



〔2〕修理・点検内容

- エラー4修理および総合点検作業（写真と下表をご参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.41～0.45mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：90.8% 酸素流量：0.77L/min
圧力：0.096～0.170Mpa（AC100V、50Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

推奨 交換 部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位センサ	3	エラー4修理用
	水ポンプ	3	P-1、P-2、P-3
	エアコンプレッサ	1	
	排水シリコンチューブ	1	
	フタスプリング	4	
	タッチシート	1	