

佐野医師会 御中
病院

No 2

点検確認書

「18」点検

2012年 1月18日

2月1日 発生

株式会社 IHIシパウラ

環境事業部

点検担当者：

中澤 裕 (中沢)

点検年月日	平成 24 年 2 月 6 日	機種名	ONW-10	製造機番	1586
設置場所	1F 内科診室			TEL:	0283-22-5358
設置時期	平成 22 年 4 月 16 日	運転回数		御対応者	初谷 和子

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☒
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒	7日間経過	
酸素発生	正常	☐	濃度:	%
			流量:	L/min
			圧力:	MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
交換 ☐		「18」点検は再現していません。 排水ホース位置を上側に設置 したので様子を見て下さい。
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		



H24 年 2 月 6 日

ご署名 初谷 和子 (初谷)

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。