

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 120216

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機 種	ONW-10
客先	1	所 在 地	埼玉県川口市川口6-9-48			機 番	001258
環営	1						
防品	1						
		ユ-ザ-名	北條胃腸科外科 様 定期点検契約			納 入 日	平成18年9月27日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	平成23年12月28日
		返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成24年2月16日
計	3						

修理依頼・苦情内容

エラー2（水位低下）修理・定期交換

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

洗浄水槽の水位を保つチューブが劣化して水が排水側に徐々に流失する状態でした。
このため洗浄中の水位が徐々に下がり、これを水位センサー（LVH2）が検知して
エラー2が発生しました。（写真1参照）

この他に劣化した部品と定期部品の交換を実施いたしました。（写真2参照）

写真1:排水シリコンチューブ




写真2:排水ポンプ、センサー、定期交換部品



[2] 修理・点検内容

- ・定期点検作業をした結果、正常であることを確認しました。
オゾン水濃度：0.48～0.54mg/L
酸素発生装置（PSA）
酸素濃度：95.3% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.078～0.148 MPa（AC100V、50Hz）
オゾンインジケータ変色・・・正常
- ・運転プログラム変更 Ver 8⇒Ver 10（フィルターランプ点灯条件変更）

—以上—

承認
審査
作成
H24.2.16 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	排水ポンプ（P-3）	1個	
	排水シリコンチューブ	1本	
	水位センサー（LVH）	1本	
	吸着筒、吸湿筒	1式	定期交換部品
	オゾン分解触媒	1個	定期交換部品
	ドレンフィルター	1個	定期交換部品