

石川外科

御中

点検確認書

異音対応

4/18 ニスコ 中山により連絡あり

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成 23年 5 月 23 日	機種名	ONW-10	製造機番	: 300
設置場所	1F 検査室			TEL	:
設置時期	平成 年 月 日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒	3回実施、ラストモード 計10分運転... 異音なし	
酸素発生	正常	☐	濃度:	% 流量: L/min 圧力: MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ FTS純正品	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
交換 ☐		異音につきまして エコーゲルカーの運転に伴う 外装板の共振する音で 特に問題はありませんでした。
交換 ☐		
交換 ☒		
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		

ご署名 石川 洋一郎

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。