

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 120620

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	千葉県鎌ヶ谷市東初富 6-7-16 SKビル 1F			機番	001170
環営	ユーザー名	大石内科胃腸科医院 様 定期点検契約			納入日	平成17年12月25日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	16 Hr	受付日	平成24年4月16日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成24年6月15日
計	3					

修理依頼・苦情内容

オーバーホール依頼

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

交換が必要な主要部品を交換いたしました。

写真1: 配管、水位センサ・他




写真2: 水ポンプ、給水電磁弁



[2] 修理・点検内容

- 1: 部品交換および内部分解清掃
- 2: オゾン水濃度測定: 0.45~0.52mg/L・・・正常
- 3: 酸素発生装置（PSA）性能点検・・・正常
酸素濃度: 92.7% 酸素流量: 0.78 L/min 圧力: 0.101~0.174 MPa (AC100V、50Hz)
- 4: 運転確認・・・異常なし
- 5: オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認
江 24.6.20 口
審査
江 24.6.20 口
作成
H24.6.20 中澤

交換部品（岡山工場分）

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾン水系統配管	1 式	
	水ポンプ（P-1、P-2、P-3）	3 台	
	エアコンプレッサー	1 台	
	水位レベルセンサー	3 本	
	給水電磁弁	2 個	
	フタパッキン	1 枚	今回無償