

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-35381

No. 130620

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	埼玉県狭山市柏原 3161-354-44-1			機番	001033
環営	ユーザー名	柏原診療所 様			納入日	平成 18 年 2 月 27 日
	点検者	小野定之	作業時間	6 Hr	受付日	平成 25 年 5 月 13 日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 6 月 19 日

修理依頼・苦情内容

- ・オーバーホールご依頼
- ・給水ホースの機械側より少量の水漏れ

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・オーバーホール対応により不具合原因と思われる部品ならびに性能劣化部品を交換しました。
（写真をご参照下さい）
- ・給水ホースよりの水漏れ対応として、新しい給水ホースを本機に同梱しました交換願います。

写真1）定期交換部品（2年目）

吸着筒・吸湿筒
ドレンフィルター
オゾン分解触媒



写真2）オーバーホールによる交換部品

給水電磁弁・排水電磁弁・水ポンプ・チューブ
オゾンセンサー・水位レベルセンサー・パッキン
エアコンプレッサー・フタスプリング



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.43～0.58mg/L・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・正常
酸素濃度：93.4 % 酸素流量：0.83L/min 圧力：0.091～0.160MPa（AC100V、50Hz）
4. 運転動作確認・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・正常

—以上—

承認



審査



作成



交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762280770	定期交換部品（2年目）	1式	
762260600	給水電磁弁	2個	
762301110	排水電磁弁（抵抗 assy 含む）	1式	
762301322	オゾンセンサー	1個	
762301130	水ポンプ	3個	
762301230他	水位レベルセンサー	3個	
762300840	エアコンプレッサー	1個	他