

修理完了報告書



安全と省力化で医療福祉社会を願う

新鋭工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-12-5

TEL. 03-3816-0444

お客様	中目黒消化器クリニック		機種	ONW-10	
所在地	東京都目黒区東山 1-10-13 03-3714-0412		機番	532	
販売店			納品日	2004. 10. 28	
			依頼日	2013. 8. 2	
作業者	西野・山本	作業時間	0.5 日	作業日	2013. 8. 5
修理依頼・苦情内容					
給水量不足、及び水漏れ					
不具合原因(故障箇所)と処理内容					
原因：下部フィルターワフタを斜めに取っつけた為、内部ワフタパッキンが破損し水漏れ、給水量不足となった。 処理内容：下部フィルターワフタの交換 試運転し、運転動作異常ありませんでした。 出荷作業費： ¥8,400 (税別) 部品代：なし					
交換推奨部品					
部品番号	部品名称	数量	備考		
	下部フィルターワフタ	1			

※本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2013年 8月 5日
〒113 東京都目黒区東山1-10-13
医療法人社団 至 泰 正 会

中目黒消化器クリニック

院長 田淵正丈

電話 03-3714-0444

