

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 130927

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
所在地	千葉県千葉市美浜区磯辺 1-19-9			機番	000775
ユーザー名	池田クリニック 様			納入日	平成 17 年 4 月 14 日
点検者	小野定之	作業時間	6 Hr	受付日	平成 25 年 9 月 3 日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 9 月 27 日

修理依頼・苦情内容

オーバーホール依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

オーバーホール対応により性能劣化部品およびメンテナンス契約内部品の交換を実施しました。
写真参照

写真1) メンテナンス契約部品
吸着筒、吸湿筒
オゾン分解触媒
ドレンフィルター



写真2) 性能劣化部品
オゾンセンサー
排水電磁弁、抵抗 ASSY
水ポンプ



写真3) 性能劣化部品
排水ホース、パッキン
給水電磁弁、水位レベルセンサー
エアコンプレサー



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.39～0.56 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：95.1% 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.091～0.163 MPa（AC100V、50 Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

承認



審査



作成



交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	メンテナンス契約部品	1 式	
	オゾンセンサー	1 個	
	排水電磁弁 (抵抗 ASSY)	1 個	
	水ポンプ (P-1, P-2, P-3)	3 台	
	給水電磁弁	2 個	
	水位レベルセンサー (LVL, LVH1, LVH2)	3 本	
	エアコンプレサー	1 個	
	排水ホース、パッキン	1 式	