

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-35394

No. 130924

納 入 先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機 種	○ N W - 1 0
所 在 地	栃木県宇都宮市砥上町 1 9 4 - 1			機 番	0 0 0 4 6 4
ユ-ザ-名	高橋外科内科 様			納 入 日	平成 17 年 9 月 3 日
点 検 者	小野定之	作業時間	6 H r	受 付 日	平成 25 年 8 月 12 日
返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成 25 年 9 月 24 日

修理依頼・苦情内容

オーバーホール依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・オーバーホール対応により不具合原因と思われる部品ならびに性能劣化部品を交換しました。
写真参照

写真) 1

(定期交換部品)
吸着筒、吸湿筒
オゾン分解触媒
ドレンフィルター



写真) 2

(性能劣化部品)
排水電磁弁、抵抗 assy
水ポンプ (p-1, p-2, p-3)



写真) 3

(性能劣化部品) フタスプリング
給水電磁弁、オゾンセンサー
エアーコンプレッサ、水位レベル
センサー、配管チューブ、パッキン



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.4～0.63mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.6 % 酸素流量：0.74 L/min 圧力：0.094 ～0.168 MPa (AC100V、50Hz)
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

承認



審査



作成



交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	定期交換部品	1 式	
	排水電磁弁(抵抗 ASSY 含む)	1 個	
	水ポンプ (P-1, P-2, P-3)	3 台	
	給水電磁弁	2 個	
	エアーコンプレッサー	1 台	
	水位レベルセンサー (LVL, LVH1, LVH2)	3 本	
	オゾンセンサー	1 個	
	配管チューブ、パッキン、スプリング	1 式	