

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

メーカー用



株式会社HIシバウラ

環境事業部 環境衛生部

〒704-8122 岡山県岡山市東区三木寺町170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

お客様	名称	木村歯科	製造番号	14060107	ご確認	モリタ dT
	住所	東京都世田谷区船橋1-38-7	納入検査実施日	2014年12月23日		
	納入場所		納入検査・会社・実施者	(株)ムトウテクノス 板谷		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	OK	開閉動作確認	外装・設置	OK	本体の水平確認・基準傾き内
	OK	ドアパッキンキズ・汚れ点検		OK	アジャスタフットの緩み・設置状態
	OK	ドアロックユニット作動確認		OK	キズ・汚れ
	OK	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		OK	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	OK	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	OK	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	OK	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		OK	入力・出力確認
	OK	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	OK	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	OK	洗剤投入量の確認			
	OK	ローラーポンプの動作確認			
給排水	OK	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	OK	付属品の確認
	OK	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		OK	運転説明
				OK	装置内運転時異音・振動
電装系	OK	電源スイッチの作動状態			
	OK	SDソケットの反応・汚れ			
	OK	行程表示LEDの点灯			
	OK	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

160608

備考

設置料金 35,000円

出張料金 5,000円 (片道25km)

駐車場料金 1,600円

高速料金 1,440円 (SV官町 ↔ 高井戸)

43,040円