

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

メーカー用



株式会社HISHIHARA

環境事業部 環境



〒704-8122 岡山県岡山市東区三木寺1-170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

お客様	名称	王子本町歯科クリニック	製造番号	14070124	ご確認	
	住所	東京都北区王子本町 1-9-14	納入検査実施日	2015年3月11日		
	納入場所	同上	納入検査・会社・実施者	(株)477712 坂谷、徳富		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	OK	開閉動作確認	外装・設置	OK	本体の水平確認・基準傾き内
	OK	ドアパッキンキズ・汚れ点検		OK	アジャスタフットの緩み・設置状態
	OK	ドアロックユニット作動確認		OK	キズ・汚れ
	OK	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		OK	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	OK	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	OK	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	OK	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		OK	入力・出力確認
	OK	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	OK	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	OK	洗剤投入量の確認			
	OK	ローラーポンプの動作確認			
給排水	OK	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	OK	付属品の確認
	OK	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		OK	運転説明
				OK	装置内運転時異音・振動
電装系	OK	電源スイッチの作動状態			
	OK	SDソケットの反応・汚れ			
	OK	行程表示LEDの点灯			
	OK	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

設置料金 ¥35,000-
 出張料金 ¥1,400- (往復14km)
 交通費 ¥330 (御徒町 ↔ 王子)
合計 ¥36,730-