

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-35399

No. 131204

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 殿			機種	ONW-10
所在地	群馬県高崎市上中居町 18			機番	000741
ユーザー名	堀越内科クリニック 様			納入日	平成 17 年 7 月 19 日
点検者	小野定之	作業時間	6 Hr	受付日	平成 25 年 10 月 9 日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 12 月 4 日

修理依頼・苦情内容

インジケータの色変わりが悪い。
(フルオーバーホールの御見積依頼)

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

定期交換部品および性能劣化部品を交換しました。

写真参照

写真1) 定期交換部品
(2年目部品)
吸着筒、吸湿筒、
オゾン分解触媒
ドレンフィルター



写真2) 性能劣化部品
フタスプリング
排水電磁弁（抵抗 assy 含）
水ポンプ
水位レベルセンサー



写真3) 性能劣化部品
配管チューブ、パッキン
オゾンセンサー
給水電磁弁
エアコンプレッサー




写真4) 新規部品
電源コード



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.45～0.67mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：90.7 % 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.089 ～0.165 MPa（AC100V、50 Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
762280770	定期交換部品（2年目）	1 式	
762301110他	排水電磁弁（抵抗 assy 含む）	1 個	
762301130	水ポンプ	3 個	
762301210他	水位レベルセンサー	3 本	
762301322	オゾンセンサー	1 個	
762260600	給水電磁弁	2 個	
762300840	エアコンプレッサー	1 台	他

承認

若
13/12/04
井

審査

若
13/12/04
井

作成

小
13/12/04
野