

X竹外科胃腸科 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 小野

10月27日

点検年月日	平成26年 4月 4日	機種名	ONW-10	製造機番	00/340
設置場所				TEL:	
設置時期	平成19年 5月 3日	運転回数	4993	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☒ 交換
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認 K-2温度	61℃ 2/℃			
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.6 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.8 %	流量: 0.82 L/min 圧力: 0.02 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐		・エラー「H」排水エラー ・水漏れ防止フィルター (水漏れ防止P-3)交換
吸湿筒	交換 ☐		
ドレン用フィルタ	交換 ☐		
オゾン分解触媒	交換 ☐		
水漏れ防止(P-3)	交換 ☒	1個	
	交換 ☐		

署名 小野

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。