

IM-205



株式会社IMIサービス

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地1-20-10

TEL 086-944-8528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレープ IC Clave 設置報告書

モリタ用

お客様	名称	ルミネキ住歯科クリニック様	製造番号	100/23	ご確認	モリタ 井上
	住所	東京都足立区千住旭町42-2	納入検査実施日	2016年7月24日		
	ルミネキ住店 9F	納入検査実施者	エムシーサービス(株) 星住			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン		ハンドル開閉検出確認	電装系		タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
		ドアロックユニット作動確認			ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ			電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	減菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない 蓋の取付取外しに問題が有るか			運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
		装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)			タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク		LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価		B&Dテスト実施
	✓	タンク内に汚れはないか			リークチェックテスト
		フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致			0点調整
		装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	付属品の確認・銘板・メンテナンス記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他		運転・お手入れ方法の説明
					装置内運転時異音

特記事項

設置スペース OK

※ コンセントの形状が異なるため試運転が出来ませんでした。