

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100508
作業年月日	平成 26 年 4 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	立石中央クリニック		TEL: 03-5672-2225
所在地	東京都葛飾区立石7-3-4水沢ビル 1F		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 24 年 4 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒	修理表示貼付 ☐
出張 引取	修理 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合や異常はありませんでした。

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 428
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☐	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☐		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

運転動作正常 16.0/057 16.0/107 去年と同様。吸水ホース接続部内フィルタにホコリが溜まり、交換が必要だったので取り替えた。

装置情報	交換後運転回数: 540	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 237	殺菌+7L: 514
	リークチェック: 0	自己洗浄: 286	7L単独: 5	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☐	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 4 月 17 日

ご署名

吉田

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者



作業者

